

新闻标题：电加热器出现故障的原因

新闻出处：

新闻内容：电加热器出现故障的原因：1、若发现电加热器进出口法兰处出现渗漏时，则很可能是密封垫圈已经损坏，此时应当更换密封垫圈就可以解决渗漏现象；2、若遇电加热器系统无法正常启动时，可能会由二方面原因造成的：（1）可能是由控制柜急停按钮没有复位导致，此时需要急停按钮重新进行复位解决；（2）可能是由连锁触点发生错误连锁导致，这时需要找出错误连锁的触电后并恢复正常。3、如果设备电流表读数缺相或者是出现不平衡现象时，则会有三方面原因导致：（1）电流表的指针不灵活，这时可采取修复电流表或者直接更换来修复；（2）设备的断路器闭合时缺相，这时应更换断路器来修复；（3）可控硅模块或熔断器发生损坏，这时可直接更换可控硅模块和熔断器来进行修复。